

قائمة الأسعار الثابتة

ساهلتيك

Saheltik



28 خدمة

كهرباء

أسعار أجرة اليد فقط ولا تشمل قطع الغيار

م	الخدمة	السعر المعتمد
01	تركيب سبوت لايت مع تخريم صغير	31.90 ريال
02	تركيب سبوت لايت مع تخريم كبير	42.90 ريال
03	تغيير سبوت لايت	20.90 ريال
04	تركيب فيش كهرباء	42.90 ريال
05	تغيير فيش	31.90 ريال
06	إصلاح فيش كهربائي	50.00 ريال
07	تمديد فيش كهرباء جديد	يبدأ من 100.00 ريال
	تحدد بعد المعاينة	
08	إصلاح / تغيير مفتاح إنارة	50.00 ريال
09	تركيب جرس	63.80 ريال
10	تركيب مروحة شفاط	52.80 ريال
11	تركيب سخان كهربائي	106.70 ريال
12	تركيب إنتركوم جديد	214.50 ريال
13	صيانة إنتركوم	139.70 ريال
14	تغيير لمبات السطح	42.90 ريال
15	تركيب شريط LED مخفي / متر	42.90 ريال
16	تغيير شمعة عمود	74.80 ريال
17	تركيب شمعة جدارية	95.70 ريال
18	تثبيت قفل ذكي	149.60 ريال
19	تمديد كهرباء لغسالة/نشافة	171.60 ريال
20	تركيب قاطع كهربائي جديد	100.00 ريال
21	تغيير مفتاح رئيسي للطلون	100.00 ريال
22	تغيير مفتاح فرعي للطلون	120.00 ريال
23	فحص طبلون كهرباء كامل	150.00 ريال
24	تركيب طبلون كهرباء كامل داخلي	462.00 ريال
25	فحص وتشخيص عطل كهربائي	100.00 ريال
26	تتبع التماس كهربائي	يبدأ من 150.00 ريال
	تحدد بعد المعاينة	
27	القاطع يفصل باستمرار - فحص وتتبع	يبدأ من 150.00 ريال
	تحدد بعد المعاينة	
28	عطل غير محدد	حسب المعاينة بعد تحديد العطل
	تحدد بعد المعاينة	



سباكة

أسعار أجرة اليد فقط ولا تشمل قطع الغيار

م	الخدمة	السعر المعتمد
01	تركيب / تغيير خلاط مغسلة	70.00 ريال
02	تركيب / تغيير خلاط مطبخ	80.00 ريال
03	تركيب / تغيير خلاط دش	100.00 ريال
04	تغيير قلب خلاط	60.00 ريال
05	إصلاح تهريب خلاط	يبدأ من 60.00 ريال
	تحدد بعد المعاينة	
06	تغيير لي نلاط	35.00 ريال
07	تغيير شطاف	31.90 ريال
08	تركيب سماعة دش	33.00 ريال
09	تركيب سخان	69.30 ريال
10	تغيير قلب سخان	60.50 ريال
11	تركيب سخان مخفي	160.60 ريال
12	تركيب مغسلة	139.70 ريال
13	تركيب مغسلة دولاب	171.60 ريال
14	تركيب سيفون عربي	106.70 ريال
15	تركيب كرسي إفرنجي	85.80 ريال
16	فك وتركيب كرسي إفرنجي	203.50 ريال
17	تغيير غطاء كرسي إفرنجي	48.40 ريال
18	فك وتركيب كرسي عربي	214.50 ريال
19	تغيير هراب عادي	42.90 ريال
20	تغيير هراب كوري	42.90 ريال
21	تغيير محبس زاوية	42.90 ريال
22	تغيير عوامة الخزان	85.80 ريال
23	تركيب / تغيير دينمو	160.60 ريال
24	إصلاح تهريب خلاط المغسلة	يبدأ من 70.00 ريال
	تحدد بعد المعاينة	
25	إصلاح تهريب ظاهر من ماسورة	يبدأ من 100.00 ريال
	تحدد بعد المعاينة	
26	تركيب كابيننة استحمام	218.90 ريال
27	عطل غير محدد	حسب المعاينة
	تحدد بعد المعاينة	بعد تحديد العطل